

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**Ref.: Fiscalização do
Sistema de Abastecimento
de Água do município de
São Miguel do Aleixo/SE.**

CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

**Aracaju/SE
Dezembro/2021**

SUMÁRIO

| | |
|--|---|
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR | 3 |
| 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO | 3 |
| 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO | 3 |
| 4. INTRODUÇÃO..... | 4 |
| 5. OBJETIVO | 5 |
| 6. METODOLOGIA..... | 5 |
| 6.1 ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS..... | 5 |
| 7. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE | 6 |
| 8. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO..... | 9 |

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 3218-2700

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe

Endereço: Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho CEP.: 49.020-380 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 4020-0195 (0800-079-0195)

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo de Fiscalização: | Inicial (X) Acompanhamento () |
| Objeto: | Sistema de Abastecimento de Água – São Miguel do Aleixo. |
| Local: | Reservatórios Apoiados; Reservatórios Elevados; Estação Elevatória de Água Tratada; Captação; e Base Operacional. |
| Comunicação à Empresa: | OF/nº19/2018-DT, de 01 de fevereiro de 2018. |
| Data da Inspeção: | 23/11/2021. |
| Legislação: | Portaria GM/MS nº 888/2021; Lei Federal nº 11.445/2007; Lei Estadual nº 5.858/2010; Lei Estadual nº 6.977/2010; Lei Estadual nº 8.442/2018. |

4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe – AGRESE, Autarquia Especial, criada pela Lei Estadual nº 6.661 de agosto de 2009, alterada pela Lei 8.442 de Julho de 2018, integra da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual e está vinculada à Secretaria de Estado Geral de Governo (SEGG).

Possui como competência, o poder de regular e fiscalizar as concessões dos serviços públicos e propiciar aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

A regulação e fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto em todos os municípios atendidos pela Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, é realizada pela AGRESE por meio da Câmara Técnica de Saneamento, CAMSAN, via fiscalizações, mediação de conflitos, auditorias, edição de resoluções e análise de propostas de reajuste tarifário.

Neste contexto, esse relatório cumpre a função regimental de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades da DESO, no tocante não só à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, abastecimento de água e o esgotamento sanitário, mas também o diagnóstico das instalações físicas das unidades que compõem esses sistemas nos Municípios fiscalizados.

Com relação ao trabalho da equipe técnica, este compreende a identificação de fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços e/ou causar danos ao patrimônio da Prestadora ou terceiros; verificar possíveis não conformidades, por meio de aplicação de checklists e coleta da água para análises de qualidade, e o levantamento documental com vistas a atualizar o banco de dados da AGRESE.

Após as fiscalizações, todas as constatações e não conformidades encontradas são relatadas em um documento, de acordo com a local e objeto selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/2007 – Diretrizes para o Saneamento Básico e a Política Estadual de Saneamento - Lei nº 6.977/2010 e encaminhadas à prestadora.

5. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar a ação de fiscalização realizada no município de São Miguel do Aleixo, de modo a passar um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando em consideração os requisitos de qualidade sempre em concordância com a legislação pertinente assim como, acompanhar as providências sugeridas em relatórios anteriores, quando aplicável.

6. METODOLOGIA

A metodologia para o desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu a vistoria nas unidades de abastecimento de água e avaliação das condições técnicas e operacionais da unidade de modo a determinar o seu grau de conformidade com o estabelecido na legislação vigente.

6.1 ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

A seguir, estão apresentadas as áreas fiscalizadas, constando todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de campo.

| ATIVIDADE | OBJETO | SEGMENTO FISCALIZADO |
|-----------------------|--|--|
| Técnico - Operacional | <ul style="list-style-type: none"> Base Operacional EEAT – RAP Paraíso de São Pedro RAP – Riachão, Cachoerinha e Tamborins RAP – Sede São Miguel do Aleixo Estação de Captação Poço dos Tamborins | <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura física; - Condições de segurança; - Operação; - Perdas; - Proteção, conservação e limpeza da área. |
| Controle de Qualidade | <ul style="list-style-type: none"> Qualidade da Água Distribuída à População | <ul style="list-style-type: none"> - Qualidade físico-química da água na saída do tratamento e na rede de distribuição; |

| | | |
|--|--|--|
| | | - Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento e na rede de distribuição. |
|--|--|--|

- * RT – Reservatório de Transição
- * REL – Reservatório Elevado
- * RAP – Reservatório Apoiado
- * EE – Estação Elevatória

7. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

O município de São Miguel do Aleixo é abastecido pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Integrado das adutoras do alto sertão e semiárido, sendo seu sistema de distribuição composto pelas seguintes unidades em operação: Base Operacional, Estação Elevatória de Água Tratada para o reservatório apoiado Novo Paraíso, Reservatório Apoiado – Riachão, Cachoerinha e Tamborins, Reservatório Apoiado – Sede São Miguel do Aleixo, Estação de Captação Poço dos Tamborins (Imagens 1 – 5).

O Reservatório Elevado localizado na sede do município encontra-se desativado, conforme informado pelo funcionário da Deso responsável por acompanhar a fiscalização.

Ressalva-se que todas estas unidades supracitadas foram inspecionadas na companhia do funcionário Deso, Sr. Adilson Corrêa Souza (Coordenador de Distribuição do Núcleo de Nossa Senhora da Glória).

Imagem 1: Base Operacional.



Imagem 2: RAP Sede São Miguel do Aleixo - Desativado.



Imagem 3: Estação Elevatória para RAP Paraíso de São Pedro.



Imagem 4 – RAP Sede São Miguel do Aleixo.



Imagem 5 – RAP Riachão, Cachoerinha e Tamborins.



Como resultado desta fiscalização, foi desenvolvido Relatório Técnico, observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências.

8. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

Assessor Executivo: Eryson Vieira Passos

Subdiretor da Câmara Técnica de Saneamento: José Wellington Correa Leite