

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE CARIRA

**Ref.: Fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água do município de
Carira/SE.**

CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

**Aracaju/SE
Dezembro/2021**

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	3
4. INTRODUÇÃO.....	4
5. OBJETIVO	5
6. METODOLOGIA	5
6.1 ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS.....	5
7. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE	6
8. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO.....	12

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 3218-2700

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe

Endereço: Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho CEP.: 49.020-380 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 4020-0195 (0800-079-0195)

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização:	Inicial (X) Acompanhamento ()
Objeto:	Sistema de Abastecimento de Água – Carira.
Local:	Reservatórios Apoiados; Reservatórios Elevados; Estação Elevatória de Água Tratada.
Comunicação à Empresa:	OF/nº19/2018-DT, de 01 de fevereiro de 2018.
Data da Inspeção:	14/12/2021.
Legislação:	Portaria GM/MS nº 888/2021; Lei Federal nº 11.445/2007; Lei Estadual nº 5.858/2010; Lei Estadual nº 6.977/2010; Lei Estadual nº 8.442/2018.

4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe – AGRESE, Autarquia Especial, criada pela Lei Estadual nº 6.661 de agosto de 2009, alterada pela Lei 8.442 de Julho de 2018, integra da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual e está vinculada à Secretaria de Estado Geral de Governo (SEGG).

Possui como competência, o poder de regular e fiscalizar as concessões dos serviços públicos e propiciar aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

A regulação e fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto em todos os municípios atendidos pela Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, é realizada pela AGRESE por meio da Câmara Técnica de Saneamento, CAMSAN, via fiscalizações, mediação de conflitos, auditorias, edição de resoluções e análise de propostas de reajuste tarifário.

Neste contexto, esse relatório cumpre a função regimental de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades da DESO, no tocante não só à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, abastecimento de água e o esgotamento sanitário, mas também o diagnóstico das instalações físicas das unidades que compõem esses sistemas nos Municípios fiscalizados.

Com relação ao trabalho da equipe técnica, este compreende a identificação de fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços e/ou causar danos ao patrimônio da Prestadora ou terceiros; verificar possíveis não conformidades, por meio de aplicação de checklists e coleta da água para análises de qualidade, e o levantamento documental com vistas a atualizar o banco de dados da AGRESE.

Após as fiscalizações, todas as constatações e não conformidades encontradas são relatadas em um documento, de acordo com a local e objeto selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/2007 – Diretrizes para o Saneamento Básico e a Política Estadual de Saneamento - Lei nº 6.977/2010 e encaminhadas à prestadora.

5. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar a ação de fiscalização realizada no município de Carira, de modo a passar um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando em consideração os requisitos de qualidade sempre em concordância com a legislação pertinente assim como, acompanhar as providências sugeridas em relatórios anteriores, quando aplicável.

6. METODOLOGIA

A metodologia para o desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu a vistoria nas unidades de abastecimento de água e avaliação das condições técnicas e operacionais da unidade de modo a determinar o seu grau de conformidade com o estabelecido na legislação vigente.

6.1 ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

A seguir, estão apresentadas as áreas fiscalizadas, constando todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de campo.

ATIVIDADE	OBJETO	SEGMENTO FISCALIZADO
Técnico - Operacional	<ul style="list-style-type: none"> • EEAT – Área 1800 – Sede Carira; • RAP 01 – Área 1800 – Sede Carira; • RAP 02 – Área 1800 – Sede Carira; • REL – Área 1800 – Sede Carira; • RAP – Área 2000; • REL – Contendas; • EEAT – Área 2000/1800; • REL – Área 1700 – Altos Verdes; • RAP – Área 1600; 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura física; - Condições de segurança; - Operação; - Perdas; - Proteção, conservação e limpeza da área.

	<ul style="list-style-type: none"> EEAT – Área 1600/1700. 	
Controle de Qualidade	<ul style="list-style-type: none"> Qualidade da Água Distribuída à População 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualidade físico-química da água na saída do tratamento e na rede de distribuição; - Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento e na rede de distribuição.

* RT – Reservatório de Transição

* REL – Reservatório Elevado

* RAP – Reservatório Apoiado

* EE – Estação Elevatória

7. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

O município de Carira é abastecido pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Integrado das adutoras do alto sertão e semiárido, sendo o sistema de distribuição composto pelas seguintes unidades em operação: Reservatório Apoiado 01 – Área 1800 – Sede, Reservatório Apoiado 02 – Área 1800 – Sede, Reservatório Elevado – Área 1800 – Sede, Estação Elevatória – Sede, Reservatório Apoiado – Área 1600, Estação Elevatória – Área 1600/2000, Reservatório Apoiado – Área 2000, Estação Elevatória – Área 2000/1800, Reservatório Elevado – Área 1700 e Reservatório Elevado – Contendas (Imagens 1 – 10).

Os Reservatórios Elevado e Apoiado e Estações Elevatórias Gameleiro, Cotia 2, Cotia 3 e o Reservatório Elevado do povoado Descoberto, encontram-se desativados, conforme informado pelo funcionário da DESO responsável por acompanhar a fiscalização - Sr. João Corrêa Dantas (Agente Administrativo Operacional).

Imagen 1: Reservatório Apoiado 01 – Área 1800 – Sede.



Imagen 2: Reservatório Apoiado 02 – Área 1800 – Sede.



Imagen 3: Reservatório Elevado – Área 1800 – Sede.



Imagen 4 – Estação Elevatória – Sede.



Imagen 5 – Reservatório Apoiado – Área 1600.



Imagen 6 – Estação Elevatória – Área 1600/2000.



Imagen 7 – Reservatório Apoiado – Área 2000.



Imagen 8 – Estação Elevatória – Área 2000/1800.



Imagen 9 – Reservatório Elevado – Área 1700.



Imagen 10 – Reservatório Elevado – Contendas.



Como resultado desta fiscalização, foi desenvolvido Relatório Técnico, observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências.

8. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

Assessor Executivo: Eryson Vieira Passos

Subdiretor da Câmara Técnica de Saneamento: José Wellington Correa Leite

